Raw Grade Readings

	0	38	75	120	150	180	225	262	300	
75	65.75	64.25	60.5	61.5	61.25	59	57.125	54.125	55.125	
53	64.5	64.625	62.625	59.375	58.75	59.125	58.125	56	57.25	
30	65.625	65	63	61.875	60.125	58.875	59.875	59	56.875	
15	65.875	65	61.75	61.5	61.125	59.375	59.5	57.625	56.625	
0	65.375	65.5	63.5	64.125	62.75	59.875	57.75	57.875	56.875	
min	64.5	64.25	60.5	59.375	58.75	58.875	57.125	54.125	55.125	54.125
max	65.875	65.5	63.5	64.125	62.75	59.875	59.875	59	57.25	65.875
delta	1.375	1.25	3	4.75	4	1	2.75	4.875	2.125	11.75

Normalized Grade Map

	0	38	75	120	150	180	225	262	300	min	max
75	0.125	1.625	5.375	4.375	4.625	6.875	8.75	11.75	10.75	0.125	11.75
53	1.375	1.25	3.25	6.5	7.125	6.75	7.75	9.875	8.625	1.25	9.875
30	0.25	0.875	2.875	4	5.75	7	6	6.875	9	0.25	9
15	0	0.875	4.125	4.375	4.75	6.5	6.375	8.25	9.25	0	9.25
0	0.5	0.375	2.375	1.75	3.125	6	8.125	8	9	0.375	9
	1.25	0.75	2.5	2.5	2.5	0.25	2.75	4.875	2.125		

Ideal Grade Map

	0	38	75	120	150	180	225	262	300	min	max
75	1/8	1 4/8	2 6/8	4 3/8	5 4/8	6 4/8	8 1/8	9 3/8	10 6/8	1/8	10 6/8
53	2/8	1 3/8	2 5/8	4 1/8	5	6	7 4/8	8 5/8	9 7/8	2/8	9 7/8
30	2/8	1 3/8	2 4/8	3 6/8	4 5/8	5 4/8	6 7/8	7 7/8	9	2/8	9
15	6/8	1 7/8	3	4 2/8	5 1/8	6	7 3/8	8 3/8	9 4/8	6/8	9 4/8
0	1	2 1/8	3 2/8	4 4/8	5 3/8	6 2/8	7 5/8	8 5/8	9 6/8	1	9 6/8
	1/8	1/8	3/8	5/8	7/8	1	1 2/8	1 4/8	1 6/8		

Material Change Map

	0	38	75	120	150	180	225	262	300	net
75	0	- 1/8	-2 5/8	0	7/8	- 3/8	- 5/8	-2 3/8	0	-5 3/8
53	-1 2/8	1/8	- 5/8	-2 4/8	-2 1/8	- 6/8	- 2/8	-1 2/8	1 2/8	-7 2/8
30	0	4/8	- 4/8	- 2/8	-1 1/8	-1 4/8	7/8	1	0	-1
15	6/8	1	-1 2/8	- 1/8	3/8	- 4/8	1	1/8	2/8	1 5/8
0	4/8	1 6/8	7/8	2 6/8	2 2/8	2/8	- 5/8	5/8	6/8	9 1/8
										-2 6/8